

# SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -



## Análise de Metas - Reconstrução

### ANÁLISE DE METAS DO PLANO DE TRABALHO

Nº	Dados da Meta		
	<b>Descrição</b>	<b>Grupo/Subgrupo</b>	<b>Localização</b>
	Estruturas da cobertura, parte elétrica, esquadrias, revestimentos de teto, pisos, paredes, infraestrutura lógica	EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS URBANOS INSTALAÇÃO DE ENSINO	25° 28' 01" S    54° 34' 14" O
	Análise de PT		
	<b>1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre</b>		
	Adequabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não De acordo com o mapa, sim.		
1	<b>2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre</b>		
	Adequabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não conforme relatório fotográfico. No entanto, a Universidade é estadual portanto quem deve fazer a solicitação é o Estado do Paraná e não o Município de Foz do Iguaçu.		
	<b>3. É possível estimar os custos?</b>		
	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não não se aplica.		
		<b>Adequabilidade</b>	<b>R\$ Solicitado</b>
	Alexandre Lucas Alves <b>(Secretário)</b>	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	R\$ 2.514.004,05
			<b>R\$ Sugerido</b>
			R\$ 0,00

### QUADRO RESUMO - VALORES TOTAIS

	<b>R\$ Solicitado</b>	<b>R\$ Sugerido</b>
<b>TOTAL DA SOLICITAÇÃO</b>	<b>R\$ 2.514.004,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>

# SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -



## Análise de Metas - Reconstrução

### ANÁLISE DE METAS DO PLANO DE TRABALHO

Nº	Dados da Meta			
	<b>Descrição</b> Bloco F - Salas de aula - Reconstrução total 458,66m² da estrutura da cobertura (telhas termoacústicas e estrutura metálica). Restauração de revestimento de tetos, pisos, paredes e correção de danos em parte elétrica, este último, conforme laudo em anexo.	<b>Grupo/Subgrupo</b> EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS URBANOS INSTALAÇÃO DE ENSINO	<b>Localização</b> 25° 28' 01" S    54° 34' 14" O	
1	Análise de PT			
	<b>1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre</b>			
	Adequabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
	De acordo com o mapa, sim.			
	<b>2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre</b>			
2	Adequabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
	Sim, conforme relatório fotográfico.			
	<b>3. É possível estimar os custos?</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
	O valor apresentado está adequado aos valores de referência (SINAP). Destaca-se que os valores apresentados são estimados, podendo haver alterações no decorrer do processo.			
	Alexandre Lucas Alves (Secretário)	Adequabilidade <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	R\$ Solicitado R\$ 439.317,90	R\$ Sugerido R\$ 439.317,90
	<b>Descrição</b> Bloco G - Salas de aula - Reconstrução total 456,66m² da estrutura da cobertura (telhas termoacústicas e estrutura metálica). Restauração de revestimento de tetos, pisos, paredes e correção de danos em parte elétrica, este último, conforme laudo em anexo.	<b>Grupo/Subgrupo</b> EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS URBANOS INSTALAÇÃO DE ENSINO	<b>Localização</b> 25° 28' 01" S    54° 34' 14" O	
2	Análise de PT.			
	<b>1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre</b>			
	Adequabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
	De acordo com o mapa, sim.			
	<b>2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre</b>			
2	Adequabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
	Sim, conforme relatório fotográfico.			
	<b>3. É possível estimar os custos?</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
	O valor apresentado está adequado aos valores de referência (SINAP). No entanto, alguns itens da planilha orçamentária se repetem nos blocos G, no refeitório e na manutenção, sendo excluídos. Divergindo assim do valor inicialmente proposto pelo ente, assim o valor sugerido é o valor adequado aos serviços a serem executados. Destaca-se que os valores apresentados são estimados, podendo haver alterações no decorrer do processo.			
	Alexandre Lucas Alves (Secretário)	Adequabilidade <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	R\$ Solicitado R\$ 430.421,48	R\$ Sugerido R\$ 416.125,94
	<b>Descrição</b> Refeitório - Reconstrução parcial da cobertura e substituição total do forro.	<b>Grupo/Subgrupo</b> EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS URBANOS INSTALAÇÃO DE ENSINO	<b>Localização</b> 25° 28' 01" S    54° 34' 14" O	

Análise de PT.

3

1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim    [ ] Não

De acordo com o mapa, sim.

2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim    [ ] Não

Sim, conforme relatório fotográfico.

3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim    [ ] Não

O valor apresentado está adequado aos valores de referência (SINAP). No entanto, alguns itens da planilha orçamentária se repetem nos blocos G, no refeitório e na manutenção, sendo excluídos. Divergindo assim do valor inicialmente proposto pelo ente, assim o valor sugerido é o valor adequado aos serviços a serem executados. Destaca-se que os valores apresentados são estimados, podendo haver alterações no decorrer do processo.

	Adequabilidade	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
Alexandre Lucas Alves (Secretário)	[ X ] Sim    [ ] Não	R\$ 53.771,83	R\$ 39.476,29

Descrição

Bloco de manutenção - reconstrução parcial da cobertura e forro.

Grupo/Subgrupo

EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS URBANOS  
INSTALAÇÃO DE ENSINO

Localização

25° 28' 01" S

54° 34' 14" O

4

Análise de PT.

1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim    [ ] Não

De acordo com o mapa, sim.

2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim    [ ] Não

Sim, conforme relatório fotográfico.

3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim    [ ] Não

O valor apresentado está adequado aos valores de referência (SINAP). No entanto, alguns itens da planilha orçamentária se repetem nos blocos G, no refeitório e na manutenção, sendo excluídos. Divergindo assim do valor inicialmente proposto pelo ente, assim o valor sugerido é o valor adequado aos serviços a serem executados. Destaca-se que os valores apresentados são estimados, podendo haver alterações no decorrer do processo.

	Adequabilidade	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
Alexandre Lucas Alves (Secretário)	[ X ] Sim    [ ] Não	R\$ 48.465,33	R\$ 34.169,79

QUADRO RESUMO - VALORES TOTAIS			
		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
TOTAL DA SOLICITAÇÃO		R\$ 971.976,54	R\$ 929.089,92