

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Plano de Trabalho

v1.01

PROTOCOLO Nº REC-PR-4108304-20211111-01

UF: PR	MUNICÍPIO: Foz do Iguaçu	SÍMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Vendaval	DATA DA OCORRÊNCIA: 23/10/2021	

1. Dados Cadastrais

Órgão Proponente:	PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU	CNPJ:	76.206.606/0001-40
Responsável	Vandro Cezar Arenhardt	Cargo	Comdec
Endereço:			CPF
PÇA. GETÚLIO VARGAS, 280			016.484.379-58
Cidade:	UF:	C.E.P.:	Telefone:
Foz do Iguaçu	PR	85851-340	(45) 3521-1000
Tipos de metas:		Objetivo:	
Infraestrutura Pública		Reconstrução das estruturas da cobertura, parte elétrica, esquadrias, revestimentos de teto, pisos, paredes, infraestrutura lógica do Campus da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Foz do Iguaçu, no Município de Foz do Iguaçu em decorrência do evento. A estrutura do Campus, localizado na Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1300, Loteamento Jardim Universitário das Américas teve a estrutura parcialmente destruída impossibilitando seu uso pela comunidade acadêmica. No Campus, além das aulas normais, funcionam atualmente a Central de COVID que atende a área da Saúde do Município de Foz do Iguaçu e duas Escolas Municipais que atendem crianças que residem no entorno em caráter provisório.	

2. Outros Partícipes

3. Objeto

Descrição:

Reconstrução das estruturas da cobertura, parte elétrica, esquadrias, revestimentos de teto, pisos, paredes, infraestrutura lógica do Campus da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Foz do Iguaçu, no Município de Foz do Iguaçu em decorrência do evento. A estrutura do Campus, localizado na Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1300, Loteamento Jardim Universitário das Américas teve a estrutura parcialmente destruída impossibilitando seu uso pela comunidade acadêmica. No Campus, além das aulas normais, funcionam atualmente a Central de COVID que atende a área da Saúde do Município de Foz do Iguaçu e duas Escolas Municipais que atendem crianças que residem no entorno em caráter provisório.

Desastre:	Data da Ocorrência:	Portaria de Reconhecimento:
Tempestade Local/Convectiva - Vendaval	23/10/2021	2754 (05/11/2021)

4. Descrição Sumária das Metas

Nº	Dados da Meta	Localização
1	Identificação Estruturas da cobertura, parte elétrica, esquadrias, revestimentos de teto, pisos, paredes, infraestrutura lógica	Grupo/Subgrupo EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS URBANOS INSTALAÇÃO DE ENSINO
	Quantidade 1	Unidade UN
	Valor total (R\$) R\$ 2.514.004,05	Localização 25° 28' 01" S 54° 34' 14" O
	VALOR TOTAL R\$ 2.514.004,05	

6. Termo de Compromisso

[X] Declaro que tenho conhecimento sobre a Portaria MI nº 624/2017 e que todas as metas e demais informações prestadas neste plano de trabalho estão de acordo com a legislação pertinente.

Foz do Iguaçu, 12 de Novembro de 2021

Declaro que tenho conhecimento das informações contidas na Portaria MI nº 624/2017 e **assumo o compromisso** de aplicar os recursos repassados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil / MI na forma da legislação pertinente.

Declaro ainda, que tenho pleno conhecimento de que se não optar pelo regime de Contratação Integrada, nos termos do inciso V do Art.8º da Lei nº 12.462/2011, as despesas referentes à elaboração de projeto ficarão a cargo do município (estado).

Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos na infraestrutura provocados pelo desastre e demonstra a necessidade dos recursos para realização de ações de recuperação realizadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Pede deferimento

Foz do Iguaçu, 12 de Novembro de 2021

FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
537.366.564-91



Relatório de Diagnóstico

UF: PR

MUNICÍPIO: Foz do Iguaçu

SÍMBOLOGIA:

DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva
- Vendaval

DATA DA OCORRÊNCIA: 23/10/2021




1. Localização

PT v1.01

REC-PR-4108304-20211111-01

Meta 1: Estruturas da cobertura, parte elétrica, esquadrias, revestimentos de teto, pisos, paredes, infraestrutura lógica	Ação pretendida	
	<input type="checkbox"/> Reconstrução Total	<input checked="" type="checkbox"/> Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS	Localização	
25° 28' 01" S 54° 34' 14" O		



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

O evento ocorrido na data do dia 23/10/2021 (COBRADE 13215) Tempestade Local/Convectiva - Vendaval, atingiu a área urbana do Município de Foz do Iguaçu, na região Norte, sendo registrados danos principalmente no Bairro Jardim Universitário das Américas, onde localiza-se a Universidade do Oeste do Paraná - Campus Foz do Iguaçu, sendo que com a força dos ventos foram arrancadas as estruturas da cobertura, parte elétrica, infraestrutura lógica e esquadrias. A precipitação ocorrida na sequência ocasionou danos nos revestimentos de tetos, paredes e pisos em função da umidade.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Foram disponibilizados lona plástica pelas equipes da Defesa Civil para cobertura emergencial de material administrativo, documentos, equipamentos eletrônicos e acervo da biblioteca.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

2706

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Conforme análise do corpo técnico da Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE, (Diretoria de Planejamento Físico), verificou-se prejuízos materiais, tendo em vista a destruição parcial da cobertura, instalações elétricas, infraestrutura logica, revestimentos de teto, pisos, esquadrias e paredes. Há de se considerar que no Campus, além da comunidade acadêmica, funcionam a Central de Covid que atende a Secretaria Municipal da Saúde de Foz do Iguaçu e duas Escolas Municipais.

Vandro Cezar Arenhardt
016.484.379-58

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

A imagem evidencia a Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu, localizado na Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1300, Bairro Jardim Universitário das Américas, antes da Tempestade.



Legenda:

Imagen da situação na qual a Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus Foz do Iguaçu, logo após ser atingida pela tempestade.



Legenda:

Imagen da Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus Foz do Iguaçu, evidenciando danos na parte elétrica, infraestrutura lógica e na cobertura.



Legenda:

Imagen da Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus Foz do Iguaçu, evidenciando danos no revestimento de teto, pisos e esquadrias.