

Itaperuçu - Paraná

Julho 2013

PR\_ITC\_SR\_01\_CPRM

Localização: Bairro Açungui do Meio

UTM 22 J 647641/7228625



**Descrição:** Casas construídas a beira de encosta com aproximadamente 50 graus de inclinação, e 100m de altura, sem a vegetação nativa (Fotos 1 a 5). Esta encosta apresenta nascentes de água, cicatrizes de escorregamento, trincas, degraus e árvores inclinadas evidenciando o movimento de massa. Uma das casas do polígono foi parcialmente destruída devido a um deslizamento planar (Fotos 03,04 e 05). Foram observados matacões soltos e rolados junto ao material que deslizou no último evento.

**Tipologia do Processo:** Deslizamento planar/ rastejo

**Quantidade de imóveis em risco:** 2

**Quantidade de pessoas em risco:** 7

**Sugestões de Intervenções**

**Demolição das moradias e remoção das famílias em risco para áreas seguras.**

.

**EQUIPE TÉCNICA**

Pedro Augusto Pfaltzgraff (ERJ)

Maria Emilia Radomski Brenny (ERJ)

Geólogos - Pesquisadoras em Geociências

**Legenda**



Delimitação do setor risco



Sentido da drenagem