
	<b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b> <b>1º e 7ª CORPDEC</b> <b>FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS</b>	
---	--	---

<b>DATA</b>	<b>30/03/17</b>		
<b>HORA DE INÍCIO</b>	<b>08:30</b>	<b>HORA DE TÉRMINO</b>	<b>11:00</b>
<b>RODOVIA</b>	<b>PR 092</b>	<b>KM</b>	<b>22</b>
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>	<b>Nublado</b>		

**1. Resultados obtidos:**

Veículos abordados	6
Veículos fiscalizados	6
Veículos Notificados	-
Veículos Apreendidos	-
Veículos Retidos	-
Veículos Vazios	3
Veículos Orientados	6

**2. Notificação ou Auto de Infração por órgãos participantes:**

Polícia Rodoviária Federal	-
Polícia Rodoviária Estadual	-
Batalhão de Polícia de Trânsito	-
Instituto Ambiental do Paraná	-
IBAMA	-
Secretaria de Saúde – Vigilância Sanitária	-
Receita Estadual	-

**3. Quantidade veículos transportando:**

Explosivos	1
Gases	-
Líquidos Inflamáveis	3
Sólidos Inflamáveis	-
Substâncias Oxidantes	-
Substâncias Tóxicas	-
Substâncias Radioativas	-
Corrosivos	-
Substâncias Perigosas Diversas	2

**4. Itens de segurança dos veículos:**

<b>Item</b>	<b>Completo</b>	<b>Incompleto</b>	<b>Ausente</b>
Equipamento de Proteção Individual	6	-	-
Conjunto para Situações de Emergência	5	1	-
Envelope de Emergência	6	-	-
Ficha de Emergência	6	-	-
Simbologia de Risco	6	-	-

**5. Observações sobre o transporte:**

Itens Avaliados	Sim	Não
O acondicionamento da carga é adequado	6	-
Está transportando cargas incompatíveis	-	6
O fornecedor orientou sobre os riscos da carga que transporta	6	-
O motorista sabe utilizar o equipamento de proteção Individual	6	-
A carga é assegurada	6	-

**6. Efetivo empregado:**

CORPDEC/CB	5
COMPDEC	-
PF	-
PRF	-
PRE	3
IAP	-
IBAMA	-
SEFA	-
SESA/Vigilância Sanitária	-

**7. Observações:**

Foram abordados 6 veículos cuja função é transportar produtos perigosos. Todavia, três estavam vazios.

A fiscalização ocorreu sem alterações. A quantidade de abordagens foi pequena devido ao baixo fluxo de veículos de transporte de produtos perigosos no local. A maioria transportava concreto, madeira, pedra e areia.

A participação ficou restrita a 1ª CORPDEC (com dois membros), a Polícia Militar Rodoviária (com 3 membros) e a 7ª CORPDEC (com 3 membros). No entanto, todos os presentes se envolveram intensamente na operação.

Os motoristas foram orientados acerca do uso do EPI, uso do extintor e sinalização da via, necessidade de segurança e manutenção do veículo, além da importância de dirigir de maneira defensiva e com atenção.

Curitiba, 30 de março de 2017.

Maj. QOBM Edison Carlos Pereira,  
**Chefe da B/8 do 1º GB.**