



ESTADO DO PARANÁ
COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
1^a e 7^a CORPDEC
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS



DATA	20/04/17		
HORA DE INÍCIO	08:40	HORA DE TÉRMINO	11:10
RODOVIA	BR 277	KM	POSTO 05 - PRF
CONDIÇÕES DO TEMPO	Ensolarado		

1. Resultados obtidos:

Veículos abordados	6
Veículos fiscalizados	6
Veículos Notificados	2
Veículos Apreendidos	-
Veículos Retidos	1
Veículos Vazios	-
Veículos Orientados	6

2. Notificação ou Auto de Infração por órgãos participantes:

Polícia Rodoviária Federal	2
Polícia Rodoviária Estadual	-
Batalhão de Polícia de Trânsito	-
Instituto Ambiental do Paraná	-
IBAMA	-
Secretaria de Saúde – Vigilância Sanitária	-
Receita Estadual	-

3. Quantidade veículos transportando:

Explosivos	-
Gases	1
Líquidos Inflamáveis	4
Sólidos Inflamáveis	-
Substâncias Oxidantes	-
Substâncias Tóxicas	-
Substâncias Radioativas	-
Corrosivos	1
Substâncias Perigosas Diversas	-

4. Itens de segurança dos veículos:

Item	Completo	Incompleto	Ausente
Equipamento de Proteção Individual	6	-	-
Conjunto para Situações de Emergência	6	-	-
Envelope de Emergência	6	-	-
Ficha de Emergência	6	-	-
Simbologia de Risco	5	1	-

5. Observações sobre o transporte:

Itens Avaliados	Sim	Não
O acondicionamento da carga é adequado	6	-
Está transportando cargas incompatíveis	-	6
O fornecedor orientou sobre os riscos da carga que transporta	6	-
O motorista sabe utilizar o equipamento de proteção Individual	6	-
A carga é assegurada	3	-

6. Efetivo empregado:

CORPDEC/CB	6
COMPDEC	-
PF	-
PRF	3
PRE	-
IAP	-
IBAMA	-
SEFA	-
SESA/Vigilância Sanitária	-

7. Observações:

Foram abordados 6 veículos que transportavam produtos perigosos pela rodovia nesta manhã. Todos estavam carregados, e com a documentação do veículo e da carga em ordem.

A participação ficou restrita a 1ª CORPDEC (com dois membros), a 7ª CORPDEC (com 4 membros) e a Polícia Rodoviária Federal – PRF com 3 agentes.

A fiscalização transcorreu sem alterações, com apoio da PRF. A quantidade de abordagens foi pequena devido ao fluxo reduzido de caminhões que transportavam produtos perigosos, e pelo espaço físico disponível para área de estacionamento, além do quadro reduzido na equipe de fiscalização.

Dois veículos ficaram retidos e foram autuados pela PRF; 1 por irregularidades no tacógrafo, e outro por estar com carga superior ao permitido pela legislação, permanecendo no pátio até a realização do transbordo dos vasilhames de GLP excedentes.

Os motoristas foram orientados acerca do uso do EPI, uso do extintor e sinalização da via, necessidade de segurança e manutenção do veículo, além da importância de dirigir de maneira defensiva e atenciosa.

Curitiba, 20 de abril de 2017.

Ana Paula B. Alves Latuf
 1º Ten. QOBM Ana Paula Bagge Alves Latuf
 Resp. pela chefia da B/8 do 1º GB.

1º Ten. QOBM Carlos Eduardo Otowicz Klein,
 Comando do 2º SGB – 7º GB